

Suministro de coque de petr ó leo

Entrada para consultar coque de petr ó leo por í ndice, lote, disponibilidad, embalaje y plazo.

Product specification sheet

Overview

Para una consulta ú til de coque de petr ó leo, confirme tipo de coque, azufre, cenizas, humedad, materia vol á ti l, cantidad y destino.

Key specifications

Resumen	Suministro de coque de petr ó leo
Especificaciones clave	carbono fijo, azufre, ceniza, humedad, materia vol á til y granulometr í a
Campos RFQ	Producto, especificaciones objetivo, cantidad, embalaje, destino y datos de contacto.

Applications

- RFQ de materiales de carbono
- Especificaciones clave
- Solicitar cotizaci ó n

Checklist RFQ

Nombre del producto
Azufre
Cenizas
Humedad
Materia vol á til
Cantidad
Loading plan
Embalaje
Destino
Entrega esperada

Specification notes and batch confirmation

Campos para compra de coque de petr ó leo

- Tipo de coque: Green petroleum coke, calcined coke, sponge coke, shot coke, needle coke u otra ruta
- Í ndices qu í micos: Azufre, cenizas, materia vol á til, humedad, carbono fijo y metales como V y Ni
- Datos f í sicos: Granulometr í a, dureza o condici ó n de carga cuando sea relevante
- Datos del pedido: Cantidad, embalaje, lote disponible, destino y ventana de entrega

Rango de referencia para petroleum coke

La ruta de petroleum coke debe separarse de CPC y GPC. Estos datos ayudan a describir materia prima y uso posterior; el resultado final depende del lote.

- Azufre: Rango típico de 2-5% según fuente y uso posterior
- Cenizas: Referencia típica inferior a 0.5%
- Materia volátil: Rango típico de 8-12% para conversación de petroleum coke
- Humedad: Referencia de 8-9%, sujeta a almacenamiento y logística
- Ruta de aplicación: Coque calcinado, pasta de electrodo, ánodo prebake, material para electrodo de grafito u otros materiales de carbono

Pruebas, embalaje y evidencia de carga

- Documentos: Solicite COA, datos granulométricos, fotos del material y confirmación del lote antes del pedido.
- Embalaje: Saco jumbo, bolsa pequeña o empaque solicitado por el comprador deben confirmarse con tamaño y humedad.
- Carga y entrega: Fotos de carga, destino, término comercial y ventana de envío ayudan a revisar la oferta real.

Ruta de consulta

- Compra para carbono de aluminio: Confirme azufre, metales, cenizas, materia volátil, humedad y documentos de lote.
- Compra spot o trading: Confirme stock, tamaño, fotos de carga, embalaje, término comercial y destino.
- Nombre de producto poco claro: Use aplicación e índices objetivo para decidir si la consulta va a petroleum coke, CPC o GPC.

Preguntas de compra

Q: ¿Por qué no basta con enviar solo el nombre del producto?

A: La cotización depende de especificaciones objetivo, granulometría o dimensiones, cantidad, embalaje, aplicación y destino. El nombre del producto solo no permite confirmar un lote práctico.

Q: ¿Qué documentos conviene pedir?

A: Según el producto, se pueden revisar COA, fotos del material, fotos de embalaje, distribución granulométrica, dimensiones o datos de carga.